| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| naročnik: | **PNZ d.o.o.** | oprema | **DP-030 (SUNDA)** | **Šared nasadi - DPM-1** | X: | **40403,00** |
| objekt : | **Odlagališče izkopanih viškov** | bat | **30,0 kg, 0,2 m** | | Y: | **397053,00** |
| preiskava: | **MK&BP&AK** | drogovje | **Φ=22mm, 3kg/m** | | Z: | **58,00** |
| obdelal : | **B.Praznik, u.d.i.geol. IZS RG0138** | konica | **10cm^2/60 °** | | datum: | **21.9.2015** |

| globina | N10 | qd | Nspt | γ [kN/m^3] | σ [kN/m^2] | Φ[ °] | Ed [Mpa] | USCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,10 | 12,00 | 6,42 | 16,67 | 20,00 | 2,00 | 31,87 | 9,81 | GM |
| -0,20 | 27,00 | 14,45 | 37,51 | 20,00 | 4,00 | 37,70 | 22,07 | GM |
| -0,30 | 26,00 | 13,91 | 36,12 | 20,00 | 6,00 | 37,31 | 21,26 | GM |
| -0,40 | 42,00 | 22,47 | 58,35 | 20,00 | 8,00 | 43,54 | 34,34 | GM |
| -0,50 | 55,00 | 29,43 | 76,41 | 23,00 | 10,30 | 48,60 | 44,96 | lapor |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |