



Karta erozijske nevarnosti

Odplovljeni prepreli kamninski material
 < 0.5m

Odlučeni prepreli kamninski material
 < 0.3m

Q100

projektor: **JV PRONIZ** d.o.o. Ljubljana, C. Ljubljane trg 23a

arhitekt: **GINEX** d.o.o. Ljubljana, C. Ljubljane trg 23a

inženjer: **DARS** d.o.o. Ljubljana, C. Ljubljane trg 23a

vrsta: HC KOPER - DRAGONJA

podoba: 0385

št. projekta: C-180/07

št. nacrta: 004-17/08-1

stopnja obsevanja: IDP

opis: KARTA EROZIJSKE NEVARNOSTI DRNICA-OBSTOJEČE STANJE

projektni nadzor: **SPLIT** d.o.o. Ljubljana, C. Ljubljane trg 23a

merilo: 1 : 5000

datum: september 2009

opis: dopolnitev oktober 2012

št. nacrta: 0385

št. nacrta: 001.2199

vrsta: G.320

str. 7